



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
13/11/2024	WCN793	Andres Felipe Calderon Florez	12/01/2025


NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
JOHN EVER CANO PENAGOS	145832548	RICARDO RAFAEL OLLARVES VILLANUEVA

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
31/07/2025	25/06/2025	19/01/2026

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/05/2025	Si	211353

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conduccion	Cumple	--	Luces bajas	Cumple	--
esquemas	Cumple	--	Radiador	Cumple	--
tuberia	Cumple	--	Acete motor	Cumple	--
administrativo	Cumple	--	Sulfatación	Cumple	--
administrativo	Cumple	--	Ajuste de Bornes	Cumple	--
Tecnico mecánica	Cumple	--	Nivel de Carga	Cumple	--
Tarjeta de operacion	Cumple	--	Retenedores ruedas	Cumple	--
Soat	Cumple	--	Liquido frenos	Cumple	--
Pito	Cumple	--	Acete diferencial	Cumple	--
Instrumentos de tablero	Cumple	--	Refrigerante	Cumple	--
Licencia de transito	Cumple	--	Agua limpiabrisas	Cumple	--
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	--	Acete hidraulico	Cumple	--
Cinturon de seguridad	Cumple	--	Acete transmision	Cumple	--
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	--	Cámaras de Aire	Cumple	--
Axillaje silleteria	Cumple	--	Retrovisor	Cumple	--
Luces internas	Cumple	--	Puntales Mac Pherson	Cumple	--
Ventilatoria	Cumple	--	Sistema de Escape	Cumple	--
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	--	Correas	Cumple	--
Botiquin	Cumple	--	Soportes (Motor, Transmision)	Cumple	--
Chaleco	Cumple	--	Fje cardánico	Cumple	--
Señales	Cumple	--	Amortiguador	Cumple	--
Tercos	Cumple	--	Espiral	Cumple	--
Giato	Cumple	--	Bracos de Direccion	Cumple	--
Cruceta	Cumple	--	Terminales	Cumple	--
Herramientas	Cumple	--	Rótulas de Bracos Oscilantes	Cumple	--
Aire	Cumple	--	Barra Conectoras u oscitantes	Cumple	--
Radio Sist. De Tension	Cumple	--	Braco Piman	Cumple	--
Manija trasera izquierda exterior	Cumple	--	Muelles	Cumple	--
Luces de parqueo	Cumple	--	Circulo	Cumple	--
Luces de reversa	Cumple	--	Inspeccion de Compresor	Cumple	--
Luces de stop	Cumple	--	Pastillas	Cumple	--
Luces altas	Cumple	--	Bandas	Cumple	--
Manija delantera izquierda	Cumple	--	Mordazas	Cumple	--
Manija trasera derecha exterior	Cumple	--	Tuercas y rines	Cumple	--
Manija trasera derecha exterior	Cumple	--	Barra estabilizadora	Cumple	--
Manija trasera izquierda interior	Cumple	--	Verificacion de Hojas	Cumple	--
Manija trasera interior	Cumple	--	Anclaje de Muelles	Cumple	--
Manija de repostero	Cumple	--	Porta Manguetas	Cumple	--
Compimento tecnologico	Cumple	--			
Manija delantera derecha	Cumple	--			

ESTADO REVISION: **Aprobado**



 FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO



 FIRMA DEL INSPECTOR