

SERVICIOS ESPECIALES INT 1009

COOTRASANA



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	15/11/2024	PLACA:	SNR090	NOMBRE INSPECTOR:	Andres Felipe Calderon Florez	VENCIMIENTO	14/01/2025
--------	------------	--------	--------	-------------------	-------------------------------	-------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
JAVIER ANTONIO BETANCUR SALAZAR	94394623	JAVIER ANTONIO BETANCUR SALAZAR

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
21/01/2025	8/03/2025	19/05/2025

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
SI	31/01/2025	SI	0

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	—	Luces bajas	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Accele motor	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Tarjeta de operación	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soul	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Piso	Cumple	—	Accele diferencial	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Accele hidráulico	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Accele transmisión	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Anclaje sillero	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Chalco	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Bracos de Dirección	Cumple	—
Cruces	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Marmantas	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Círculo	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de stop	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Pandas	Cumple	—
Uanta delantera izquierda	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Uanta trasera derecha interior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Uanta de repuesto	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Integración tecnológica	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Uanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR