

Buseticas INT 343



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

9/11/2024	ESP981	Andres Felipe Calderon Florez	16/11/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Banco de Colombia S.A	71331084	NICOLAS DAVID PEREZ RODRIGUEZ
-----------------------	----------	-------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

30/11/2024	16/11/2024	29/12/2024
------------	------------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/11/2025	Si	144442
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radialador	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Piso	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Acete hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Acete transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Anclaje sillero	Cumple	---	Retrorvisor	Cumple	---
Luces Internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruce	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Bómulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Racho Sist. De Tensión	Cumple	---	Brazo Pivote	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Panderos	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Componentes tecnológicos	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR