



Ficha Nro.77105

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 14/01/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 12:23:00
Hora final: 13:29:00
Duración revisión:01 horas 6 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: MARLEY ELENA ZAPATA MARIN
Placa: WCN767
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 388430
Técnicos: /SANTIAGO RENDON

N.Int: 408
Capacidad: 16
Nro.Factura: 1604

Propietario: MARLEY ELENA ZAPATA MARIN
Cédula Conductor: 43118113
Tipo: Microbus
Modelo: 2013
Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7.52-Delantera Derecha:7.55-Trasera Izquierda Interior:3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:2.72-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:2.4

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----



Fecha de Impresión
14/01/2025
13:29:00

Sede Ppal:Cli 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail:tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/1