

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-02-20	Nombre o razón social HERNANDO CORREA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71381714	
Dirección CARRERA 7-9B #91B 14	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa JYP129	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026643953	Fecha Matrícula 2022-07-16	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR333PJ277859	
No. Motor H5HA460D043291	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 44411	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2025-02-20 JYP129 12:42



2025-02-20 JYP129 12:42

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.30	Delantera Derecha	Valor 82.10	Trasera Izquierda	Valor 82.10	Trasera Derecha	Valor 88.60	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2616.00	N	Eje 1 Derecho	2446.00	N	6.50	30	%
			Eje 2 izquierdo	2321.00	N	Eje 2 Derecho	2186.00	N	5.82	30	%
28.90	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.05	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Rotulas superiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		7.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.87	4.00
Eje2	5.49	4.12

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)