

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-03-04		Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO			
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105		Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matrícula 2014-01-27	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 355443	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (x)



2025-03-04 SNV180 07:32

2025-03-04 SNV180 07:37

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 96.40	Delantera Derecha	Valor 87.30	Trasera Izquierda	Valor 66.70	Trasera Derecha	Valor 64.70	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
51.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3397.00	5903.00	N	Eje 1 Derecho	3322.00	5633.00	N	2.21	30	%
			Eje 2 izquierdo	2594.00	6258.00	N	Eje 2 Derecho	2821.00	5720.00	N	8.05	30	%
3.93*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
3.93*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.91	Eje 2 -1.82	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Resortes o Balastas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.40	6.50
Eje2	7.00	7.30

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)