

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS, NIT: 900374437
Calle 35 No. 6 - 24 Vía Catana, VILLAVICENCIO (META)
TEL: 6821892

INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 025-05-08	Nombre o razón social WILMER JULIAN PEÑA PEREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1119886886
Dirección CRA 31 # 59 - 27 SUR CIUADELA COFREM	Teléfono 9999999	Ciudad Villavicencio
		Departamento Meta

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa NQ770	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Citroen	Lines Jumper #46 4th3
Modelo 012	No. de licencia de tránsito 10028840215	Fecha Matricula 2011-10-15	Color Blanco nevado	Combustible Diesel	VIN o Chasis VF7YEBMFCC2015277
No. Motor 0TRJ70479852	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2198	Kilometraje 541447	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Emisiones Audibles			5. Intensidad inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango
121.00	-	dBA	Baja Derecha	13.70	2.5	klux/1m	1.44	0.5 - 3.5
			Baja Izquierda	17.50	2.5	klux/1m	1.90	0.5 - 3.5

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	4815.00	7490.00	N	Eje 1 Derecho	5698.00	7451.00	N	15.50
Eje 2 Izquierdo	2242.00	6770.00	N	Eje 2 Derecho	3016.00	6857.00	N	25.70*
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.00	0.00						

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11.a Vehiculos con ciclo OTTO

Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO
Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
Ralenti	Ralenti	Ralenti	Ralenti	Ralenti
Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero

11.b. Vehiculos a Diesel (opacidad)

Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma
Unid	Unid	Unid	Unid		
%	%	%	%		

TEL: 682 18 92
CEL: 320 219 20 73
CALLE 35 NO. 6-24
MILANCO