

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-05-08	Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8070640
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matrícula 2014-01-27	Color Blanco glaciar	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 360052	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-05-08 SNV180 08:56

2025-05-08 SNV180 09:01

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 95.90	Delantera Derecha	Valor 59.90	Trasera Izquierda	Valor 60.60	Trasera Derecha	Valor 58.30	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	3498.00	6444.00	N	Eje 1 Derecho	4779.00	7054.00	N	26.80*	30	%
57.20	50	%	Eje 2 izquierdo	3057.00	5857.00	N	Eje 2 Derecho	3175.00	6004.00	N	3.72	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.60	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 1.68	Eje 2 2.25	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Limpliaporabrisas	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Senales de advertencia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Picos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Stop	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.12	3.23
Eje2	3.43	3.43

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)