

TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS

El presente informe es de uso exclusivo de la persona que realizó la inspección de la zona escolar.

Según el resultado de la inspección, se emite el presente informe de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Decreto 1076 de 2015.



Responsable de la inspección:	Firma:
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS	TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1	NIT 901259084-1
Resultado de la inspección:	CEL 3118870958
CEL 3118870958	Aprobado

TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE S.A.S

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	41. Estado general de sillas y coque	X				
	42. Estado del puesto del conductor	X				
	43. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	44. Palanca de expulsión o martillo	X				
	45. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	46. Ptos delantero y de reversa	X				
	47. Freno Principal	X				
FUNCIONAMIENTO	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
	58. Tiras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
BOTIQUIN	64. Bala lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
IMAGEN CORPORATIVA	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico)	X				
	Frasco x 120 ml					
	81. Solución salina 250 cc o 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X				
	LLANTAS					
	LLANTAS					
	Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	IN	EX
AGATE	AGATE	AGATE	AGATE			
205/70R15C	205/70R15C	205/70R15C	205/70R15C			
8MM	8MM	7MM	7MM			
8MM	8MM	7MM	7MM			
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
RECOMENDACIONES						
Adquiera un botiquín mas adecuado			Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión técnica			Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios			
Señalice las salidas de emergencia clara y visible			Absténgase de utilizar sillas improvisadas			
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad			Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles			
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles			Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín			
Mejora del estado de latonería y pintura			Mejore la bandera escolar			
Mejore la instalación de cinturones de seguridad			Prepare caja de herramientas			
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)			Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil			

TECERONIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECERONIAS DEL TRANSPORTE S.A.S				C.R. 301150841			
Fecha de inspección: 11/07/2013				Consecutivo: 2013/110			
Teléfono: 4447740 (45) 111870518				Dirección: TRANSVERSAL 51A N°5 - 125			
NOMBRE DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO			
Nombre o Razón Social: DIEGO ALEJANDRO OROZCO				Placa: WCO193	Marca: NISSAN		
Cédula o Nit: 1017137484				Modelo: 2013	Tipos: MICROBUS		
Criterios				Uso: 30	Plataforma: 11.288N		
Documento	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CATEGORIAS							
Tarjeta de propiedad		SI	NO		FECHA: 2013-12-03		
Tarjeta de operación		X			2013-10-15		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)		X			2013-02-04		
Revisión Bimestral		X			2013-09-14		
Revisión técnico mecánica (vigente)		X			2013-11-10		
Poliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)		X			2013-12-10		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X					
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X					
	3. Extintor N° 1	X					
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X					
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X					
	6. Cruzeta	X					
	7. Linterna	X					
	8. Llanta de repuesto	X					
	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X					
LADO IZQUIERDO	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X					
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X					
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X					
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X					
	18. Luces traseras medias	X					
PARTE POSTERIOR	19. Luces de reversa	X					
	20. Luces de parqueo	X					
	21. Luces direccionales	X					
	22. Vidrio Panorámico	X					
	23. Luz de placa	X					
	24. Velocidad máxima	X					
	27. Como conduzco	X					
	Estado de la placa	X					
	29. Luces delanteras altas y bajas	X					
	30. Luces direccionales y parqueo	X					
PARTE FRONTAL	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X					
	32. Estado de la placa	X					
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X					