

PLACA: TSF155	CLASE: BUS	MARCA: CHEVROLET	LINEA: NPR
KILOMETRAJE: 5824414	MODELO: 2008	CILINDRAJE: 4570	SILLAS: 29 COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: SEGUROS COLPATRIA S.A	
Certificado: 179750960	Fec.Exp: 23/02/2025	Fec.Ven: 23/02/2026	4288261600 Fec.Exp: 22/02/2025 Fec.Ven: 22/02/2026
Empresa: LAS BUSETICAS NIT. 800183606	Dirección: BOGOTÁ -		
Propietario: ANGELA MORA CC. 1050692195	Dirección: BOGOTÁ -		
Conductor: YEFERSON CARO CC. 1015459966	Dirección: BOGOTÁ -		

Eje	Alineación	Freno De Servicio - Freno De Estacionamiento					Eficiencia
		FFIzq(N)	FFDer(N)	Plzq(Kg)	PDer(Kg)	Des	
Eje 1							%
Eje 2							
Eje 3							Auxiliar
Eje 4							%
Eje 5							

Gases (Ciclo OTTO)						
Ciclo	Temp	RPM	HC	CO	CO2	O2
Ralenti						
Crucero						
Opacidad						
TEMP	RPM RAL		RPM GOB			
CB	C1	C2	C3	PROM		

EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA

Extintor	✓
Botiquin	✓
Triángulos -Conos	✓
Linterna	✓
Repuesto	✓
Llaves Rueda Gato	✓
Tacos (Cúes)	✓
Herramientas	✓
Manquera Aire	✓

HABITACULO DE PASAJEROS

Silletería	✓
Calcomanía	✓
Salida Emergencia	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Carrocería	✓
Gradas	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Piso	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Pedales	✓
Parabrisas	✓
Parabrisas Posterior	✓
Seguridad	✓
Ventanillas	✓
Funciona	✓
Salida De Emergencia	✓
Vidrios Fallos	✓

SISTEMA ELECTRICO

Interruptor Electrico	✓
Bujias	✓
Alternador	✓
Regulador	✓
Correas	✓
Batería	✓
Bobina	✓
Caja De Luces	✓
Pedales	✓
Cableado	✓
Interruptor Central	✓
Arranque	✓
Pito Ciudad	✓

Tacometro	✓
Man Presion Aire	✓
Man Combustible	✓
Amperimetro	✓
Pres.Lubrimotor	✓

LUCE

Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Suspension Delantera	✓
Suspension Trasera	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓

IDENTIFICACION

Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
Retrovisor Izquierdo	✓
Placa Delantera	✓
Placa Trasera	✓
Placa Lateral	✓
Placa Superior	✓
Emblemas	✓
No. Orden Externa	✓
No. Interno	✓

ESTADO CARROCERIA

Pintura General	✓
Bocales	✓
Chapas Puertas	✓
Laminas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓

SISTEMA RODAMIENTO

Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteras	✓
Rines Traseras	✓
Esparragos	✓
Tuercas	✓
Repuestos	✓

DIRECCION

Cabrilla	✓
Juego Libre	✓
Columna	✓
Caja De Direccion	✓
Terminales	✓
Barra	✓
Barra Auxiliar	✓
Pitman	✓
Hidraulico	✓
Mecanica	✓
Alineacion	✓
Topes	✓

SUSPENSION

Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Direccion	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓

FRENOS

Booster	✓
Freno De Mano	✓
Campanas	✓
Discos	✓
Tubos-Mangueras	✓
Pastillas-Bandas	✓
Fugas Frenos Pisado	✓
Freno Emergencia	✓
Precom Pisado	✓
Excesiva	✓
Prueba De Campo	✓

FUGAS

Hidraulico	✓
Lubrimotor	✓
Lubricaja	✓
Lubritransmision	✓
Liquido De Frenos	✓
Combustible	✓
Liquido Refrigerante	✓

Aire

DAMA	✓
Emision De Gases	✓
Ruido	✓
Exosto	✓
Calidad De Aire	✓

SISTEMA ESCAPE

Chimeneas	✓
Union Anillos	✓
Tubo	✓
Union Tubo	✓
Catalizador	✓
Silenciador	✓
Apice Silenciador	✓

MOTOR

Tapa De Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Bomba De Agua	✓
Filtro De Aire	✓
Filtro Combustible	✓
Tomas Aire	✓
Correas-Mangueras	✓
Soportes Multiples Escapes	✓
Bomba Combustible	✓
Inyectores	✓
Tubería	✓

CARDAN

Crucetas	✓
Tornillos	✓
Cojines	✓
Uniones	✓
Soporte De Seguridad	✓
Yokis	✓
Cadena	✓

TRANSMISION

Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
Eje Trasero	✓
Arbol De Transmision	✓



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 09/11/2025

CONDUCTOR FIRMA Y CEDULA

RESPONSABLE CENTROMOVIL BOGOTÁ SAS.

CentroMovil

NIT. 900.614.697
CentroMovil Bogotá SA

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.