

da la 33
SISTEMI TECNOLOGICI

INFORMACIÓN GENERAL

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3.DATOS DEL VEHICULO							
Placa YW740	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 022	No. de licencia de tránsito 10033497742	Fecha Matricula 2021-07-12	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9R5B3N931216		
No. Motor 4RE410C284988	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 109340	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Bloqueo SI () NO (X)	

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

5. Intensidad inclinación de las luces bajas.

Emisiones Audibles			5. Información Técnica								
	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
Ruido escape		-	dBA	Baja Derecha	10.10	2.5	klux/1m	2.48	0.5 - 3.5	%	63.90
				Baja Izquierda	10.70	2.5	klux/1m	2.28	0.5 - 3.5	%	225

7. Suspensión (si aplica)

7. Suspensión (si aplica)								Mínimo
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	
	86,40		86,20		86,70		86,30	40

8. Frenos

Izquierda			Derecha			8. Frenos				Desequilibrio		Máximo
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad				
62.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2768.00	4537.00	N	Eje 1 Derecho	2553.00	4212.00	N	7.77	30
			Eje 2 izquierdo	2254.00	3200.00	N	Eje 2 Derecho	1975.00	3264.00	N	12.40	36
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		
			Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N		
9. Desviación lateral												
						Eje 5	Máximo		10			

9. Desylación lateral

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-		10	
3.23		0.97											

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Eje 1	Eje 2	10. Dispositivos de cobro (si aplica)			
3.23	0.97	Error en distancia	%	Error en tiempo	%
Material de la llanta					
Material de la llanta					

Referencia comercial de la llanta

11. Emisiones de gases

11. Emisiones de gases				Oxígeno O2		HC		NO	
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	O2	HC	HC	NO		
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma		
	CO		CO2						
	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí		
	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero		

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp Rpm °C	Ciclo 1	Unid %	Ciclo 2	Unid %	Ciclo 3	Unid %	Ciclo 4	Unid %	Valor
----------------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-------

DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		
Descripción	Grupo	Tipo de def
		A
		0
OS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		
Descripción	Grupo	Tipo de def
		A
		0
OS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA		
Descripción	Grupo	Tipo de def
		A
		0

DAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X NO

CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

RISOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Fin del informe

Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

RÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA

REVISIÓN TECNICOMECANICA

DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

González Arboleda [Profundidad de labrao], Mónica María González Arboleda [Foto trasera], Mónica María González Arboleda [Inspección sensorial interior
leda [Inspección sensorial inferior], Mónica María González Arboleda [Inspección sensorial superior], Mónica María González Arboleda [Inspección sensorial superior
motor], Mónica María González Arboleda [Tercera placa], Mónica
ación, peso, suspensión y frenos], Mónica María González Arboleda [Alineación de luces], Mónica María González Arboleda [Foto delantera], Mónica María
nsorial exterior].

S VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
GASES

tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)