

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
Exposiciones AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-06-10	Nombre o razón social LUIS JAIME LONDOÑO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15427859			
Dirección CLLE 36 # 52-63		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR006	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018882844	Fecha Matricula 2019-07-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ979652
No. Motor F4RE410C211096	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 268643	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
				Blindaje SI () NO (X)	



2025-06-10 ESR006 13:53



2025-06-10 ESR006 13:53

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	89.10		80.50		80.90
				Trasera Derecha	Valor
					83.00
				Minimo	Unidad
					%

			Frenos								
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2438.00	3058.00	N	Eje 1 Derecho	2350.00	4303.00	N	3.61
			Eje 2 izquierdo	2257.00	3298.00	N	Eje 2 Derecho	2062.00	3534.00	N	8.64
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad									
14.50*	18	%									

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo
0.06	0.06				+/-
					10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Desempeñador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Banqueta	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Latorneria y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.10
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.85	4.97
Eje2	3.23	3.44

Steven Zapata Serna
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingengeria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)