

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-09-10	Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO					Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 8070640	
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105					Teléfono 99999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus		
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matricula 2014-01-27	Color Blanco glaciar	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418		
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 370164	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



2025-09-10 SNV180 07:40



2025-09-10 SNV180 07:43

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.70	Delantera Derecha	Valor 78.60	Trasera Izquierda	Valor 60.80	Trasera Derecha	Valor 57.10	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	3374.00	7255.00	N	Eje 1 Derecho	3800.00	7142.00	N	11.20	30 %
			Eje 2 izquierdo	3206.00	5861.00	N	Eje 2 Derecho	2870.00	5879.00	N	10.50	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 24.40	Unidad 18 %	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral

Eje 1 0.59	Eje 2 0.85	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

*Yair Rendón A.*

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.23	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.32	2.12
Eje2	2.00	2.00

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)