



Ficha Nro.87211

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 24/10/2025
Hora inicial: 08:37:00
Hora final: 08:48:00
Duración revisión: 00 horas 11 min
Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: HUGO ALEXANDER MOLINA

Placa: SZV872
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 334347

N.Int: 1010
Capacidad: 16
Nro.Factura: 137766

Propietario: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Cédula Conductor: 984796678

Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

Técnicos: /JOSEPH CORRALES/LUIS SAA

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 6-Delantera Derecha: 6.5-Trasera Izquierda Interior: 5.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 5.4-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 6

Observaciones generales: -TERCERA PLACA SUPERIOR TAPADA CON LA PARRILLA // - EMBLEMA DE SILLA PREFERENCIAL NO POSEE// - REVISAR FUNCIONAMIENTO DE VENTANA DERECHA

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corrales Guingor.

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
CIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
24/10/2025
08:49:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/1

V03.40j

Fecha: 24/10/2025

Hora: 08:42:46

Fecha impr.: 24/10/2025

Hora impr.: 08:45:17

Nº serie

Nº 37655

Nº homologación :

Fecha calibración :

Nombre : LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES

Población : MEDELLIN

Provincia : ANTIOQUIA

DNI-NIF :

Teléfono : 2306111

Matrícula : SZV872

Marca : NISSAN

Modelo : URVAN

Kilometraje : 334247

Chasis :

Inspectores : LUIS FERNANDO SAA

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave


> 10,0 m/km

> 30,0 %


< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: +0,7 m/km



Desviación: +0,4 m/km

SUSPENSIÓN




Efic.izq.: 58 %

P.izq.: 724 kg

Dif.: 4 %

Efic.der.: 62 %

P.der.: 652 kg



Efic.izq.: 46 %

P.izq.: 527 kg

Dif.: 12 %

Efic.der.: 58 %


P.der.: 538 kg

Calle 53 con Carrera 72 (Esquina) - TELÉFONO: 604 230 6111 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 7AM A 1PM

¡SOLO A SU VEHICULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED

FRENOS

					
Total F.S.: 13454 N		Total peso: 2441 kg		Total F.M.: 6046 N	
Efic.: 56 %				Efic.: 25 %	
F.lzq.: 3840 N	F.Der.: 3665 N	F.lzq.: 3116 N	F.Der.: 2930 N	F.lzq.: 3057 N	F.Der.: 2891 N
					
Dif.: 5 %		Dif.: 6 %		Dif.: 5 %	
Dif.Máx.: 18 %		Dif.Máx.: 38 %		Dif.Máx.: 5 %	
D.M.I.: 550 N	D.M.D.: 668 N	D.M.I.: 530 N	D.M.D.: 331 N	D.M.I.: 572 N	D.M.D.: 542 N
O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %	O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %	O.lzq.: --- %	O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N		F. PEDAL: --- N	
Peso: 1376 kg	Efic.: 56 %	Peso: ----- kg	Efic.: -- %	Peso: 1065 kg	Efic.: 57 %
R.R.I.: 123 N	R.R.D.: 238 N	R.R.I.: 342 N	R.R.D.: 243 N	R.R.I.: 222 N	R.R.D.: 191 N