

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-10-27	Nombre o razón social JADER FIGUEROA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 72180763			
Dirección CLLE51 #81-51		Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR665	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019890838	Fecha Matrícula 2019-12-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ119425
No. Motor F4RE410C218154	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 225000	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2025-10-27 ESR665 11:09



2025-10-27 ESR665 11:09

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.00	Delantera Derecha	Valor 79.40	Trasera Izquierda	Valor 78.10	Trasera Derecha	Valor 87.00	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2341.00	N	Eje 1 Derecho	2666.00	N	12.20	30	%
			Eje 2 izquierdo	1974.00	N	Eje 2 Derecho	2230.00	N	11.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
15,20*	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.55
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.40	4.22
Eje2	4.95	4.89

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)