

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-10-30			Nombre o razón social HECTOR DARIO GRISALES			
Dirección CRA 64 D NUM 53FF 76			Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa FWK587	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019675559	Fecha Matrícula 2019-11-20	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595LM251766	
No. Motor 2842Q247827	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 174422	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados Sí () NO ()	Blindaje Sí () NO (X)



2025-10-30 FWK587 16:02



2025-10-30 FWK587 15:46

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.60	Delantera Derecha	Valor 83.90	Trasera Izquierda	Valor 74.10	Trasera Derecha	Valor 72.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 55.50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 Izquierdo	1640.00	3961.00	N	Eje 1 Derecho	1804.00	3403.00	N	9.09	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 14.90*	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	2133.00	2951.00	N	Eje 2 Derecho	2032.00	3403.00	N	4.74	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
Eficacia auxiliar	Mínimo 14.90*	Unidad %	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.78	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.56	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.73	4.67
Eje2	4.91	4.47



HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Héctor J. Cisneros López.

71.735 635