



A INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO		Documento de identidad	
Fecha de prueba 2025-11-06 09:23:46		Nombre o razón social SERGIO ALEJANDRO CHANCI ECHAVARRIA		CC (X) NIT () CE () No: 1037392371	
Dirección CR 25 C 55 B 68		Telefono 3118202596		Ciudad MEDELLIN	
País COLOMBIA		Servicio Público		Departamento Antioquia	
Placa THQ363		Clase CAMIONETA		Marca RENAULT	
No. de licencia de tránsito 10026192353		Color BLANCO HIELO		Línea ALASKAN	
Modelo 2023		Fecha matrícula 2022-05-25		Combustible Diesel	
N. Motor YD25747172P		Kilometraje 126594		VIN o Chasis 3BRCD33B9PK590063	
Tipo motor 4T		Cilindraje 2488		Vidrios polarizados SI () NO (X)	
		Número de Sillas 4		Blindaje SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

4. Emisiones Audibles		5. Intensidad e inclinación de las luces bajas		6. Suma de la intensidad de todas las luces	
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.					
Valor		Intensidad		Intensidad	
Maximo		Minimo		Maximo	
Unidad		Unidad		Unidad	
dBa		k lux		k lux	
Ruido		11.9 2.5		44.5 225	
Escape		7.8 2.5			
		Baja derecha			
		Baja izquierda			

7. Suspensión (si aplica)		Valor		Trasera		Valor		Minimo		Unidad	
Delantera		Valor		Trasera		Valor		Minimo		Unidad	
izquierda		70.0		izquierda		68.0		40		%	

8. Frenos		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Maximo		Unidad	
Eficacia total		3016		5321		N		19.56		30		%	
Eje 1 izquierdo		2870		4381		N		8.05		30		%	
Eje 2 izquierdo						N						%	
Eje 3 izquierdo						N						%	
Eje 4 izquierdo						N						%	
Eje 5 izquierdo						N						%	

9. Desviación lateral		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo +/-		10		Unidad		m/ Km	
		3.00		-1.00															

10. Dispositivos de cobro (si aplica)		Referencia comercial de la llanta		Error en distancia		%		Error en tiempo		%		Maximo + / - 2		Unidad		%	

11. Emisiones de Gases			11a. Vehículos con ciclo OTTO												
Temp °C	Monóxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxígeno (O2)			Hidrocarburos (como hexano) (HC)			Óxido Nitroso (NO)		
	CO	Vr	Norma Unidad	CO2	Vr	Norma Unidad	O2	Vr	Norma Unidad	HC	Vr	Norma Unidad	NO	Vr	Norma Unidad
	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

Temp Rpm		Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 4		Valor		Norma		Unidad	
°C		m-1		m-1		m-1		m-1		Resultado				m-1	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO	SI ☒	NO ☐
E.1. Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)		
APROBADO	SI ☐	NO ☐

Nota: Causal de rechazo:

- Se encuentra al menos un defecto tipo A;
- La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NÚMEROS DE LOS F.U.R. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:
905

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

DI 4.01-4.05-4.11 DO 4.22-4.29-4.38
TI 6.55-6.59-6.64 TD 6.56-6.59-6.61
R 3.82-3.94-3.86
FI 32 FD 32. Labrado: Eje 1 Izquierda: 4.0 mm, Derecha: 4.2 mm, Eje 2 Izquierda: 6.5 mm, Derecha: 6.6 mm, Repuesto: 3.8 mm, Fuerza Aux Eje 2 Izq (2356) Der (2038)



2025-11-06 THQ663 09-40



2025-11-06 THQ663 09-49

Fin del Informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Karen Lorena Cardenas Fonseca

[Handwritten signature]

CDA
POSTO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - YECID ALEXIS AVENDAÑO BARRANTES, Luces - JEAN CARLO MUÑOZ GOEZ, Desviación - YECID ALEXIS AVENDAÑO BARRANTES, Suspensión - YECID ALEXIS AVENDAÑO BARRANTES, Frenos - YECID ALEXIS AVENDAÑO BARRANTES, Foto #1 - YECID ALEXIS AVENDAÑO BARRANTES, Foto #2 - YECID ALEXIS AVENDAÑO BARRANTES,