


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-11-28	Nombre o razón social LUIS JAIME LONDOÑO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15427859
Dirección CLLE 36 # 52-63	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR006	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster proch
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018882844	Fecha Matricula 2019-07-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR583LJ979852
No. Motor F4RE410C211096	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 284773	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Defantera Izquierda	Valor	Defantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.60		84.30		76.80		79.40		%

Frenos

			Frenos										
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
55.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2552.00	3915.00	N	Eje 1 Derecho	2494.00	4283.00	N	2.27	30	%
			Eje 2 izquierdo	1428.00	3540.00	N	Eje 2 Derecho	1467.00	2561.00	N	2.66	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
25.00	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.74	-8.28				10	m/km

Inspección Visual


Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Boliquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Exterior	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G2 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.02
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.72	4.56
Eje2	3.16	3.21



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)