

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-10-31	Nombre o razón social SERVITRAVEL GROUP SAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900421154-7	
Dirección CC FLANDES PLAZA LC 8	Teléfono 4483412	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LKK710	País Colombia	Servicio Público	Clase Camión	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10028322639	Fecha Matrícula 2023-01-13	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YF62006PJ441995
No. Motor M9TC678C033289	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 61838	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-10-31 LKK710 16:11

2025-10-31 LKK710 16:17

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda Valor 84.20	Delantera Derecha Valor 84.90	Trasera Izquierda Valor 59.40	Trasera Derecha Valor 75.80	Mínimo 40	Unidad %
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2807.00	N	Eje 1 Derecho	3358.00	N	16.40	30	%
			Eje 2 izquierdo	3064.00	N	Eje 2 Derecho	4130.00	N	25.80*	30	%
Eficacia auxiliar	32.00	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.16	Eje 2 -0.89	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.33
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.33	8.98
Eje2	4.23	4.34

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)