

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-12-29		Nombre o razón social HECTOR DARIO GRISALES			
Dirección CRA 64 D NUM 53FF 76		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa FWK587	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019675559	Fecha Matrícula 2019-11-20	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595LM251766
No. Motor 2842Q247827	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 178298	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-12-29 FWK587 12:15

2025-12-29 FWK587 12:15

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.50	Delantera Derecha	Valor 66.40	Trasera Izquierda	Valor 71.20	Trasera Derecha	Valor 71.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.70	50	%	Eje 1 Izquierdo	2771.00	N	Eje 1 Derecho	3272.00	N	15.30	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1760.00	N	Eje 2 Derecho	2197.00	N	19.90	30	%
22.40	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Desemparador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulaciones superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Bolíquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.01	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.22	4.38
Eje2	4.19	4.52

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)