



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
23/01/2026	TAR231	Roy David Velásquez Álvarez	23/02/2026

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
JOHN EVER CANO PENAGOS	1128444759	JHON EVER CANO PENAGOS

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
16/05/2026	14/01/2027	23/01/2028

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/03/2026	Si	338925

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
esquemas	Cumple	---	Radador	Cumple	---
tubería	Cumple	---	Accele motor	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	suifatacion	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Accele diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Accele hidráulico	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Accele transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Camaras de Aire	Cumple	---
Anclaje silletería	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventanería	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceña	Cumple	---	Ferminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Pastos	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Uanta trasera derecha interior	Cumple	---	Fuerzas y rines	Cumple	---
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Uanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
compomente tecnologico	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Uanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: **Aprobado**



 FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO



 FIRMA DEL INSPECTOR