


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2026-02-02	Nombre o razón social MILTON ALEXANDER ALADINO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4546931				Teléfono 1000000	
Dirección CLLE 12AA SUR # 55 - 69		Ciudad Sabaneta		Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa JYN525	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10024239672	Fecha Matricula 2021-10-14	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD407NM084810		
No. Motor A460D024668	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 174400	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2026-02-02 JYN525 14:46



2026-02-02 JYN525 14:46

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.20		83.10		63.30		63.00		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	2348.00	4097.00	N	Eje 1 Derecho	2678.00	3893.00	N	12.30	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2347.00	3035.00	N	Eje 2 Derecho	2742.00	3141.00	N	14.40	30	%
27.20	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.08	0.06				10	m/km

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cojinera	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.88
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.67	4.51
Eje2	3.65	3.21

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)