



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 07/01/2026  
 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora Inicial: 14:45:00  
 Hora final: 14:50:00  
 Duración revisión: 00 horas 2 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCÉS DE MEDELLIN  
 Nombre de conductor: DANIEL DIAZ AGUILAR

Propietario: JUAN GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ  
 Cédula Conductor: 1034986421

Placa: TSW655 N.Int: 1273  
 Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 25  
 Kilometraje: 452696 Nro Factura: 140092

Tipo: Buseta  
 Modelo: 2013  
 Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2026  
 Marca: CHEVROLET NPR  
 Elaborado por Inspec: Rev1 / Rev2

Técnico: LUIS SAA

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
 Ingeniero Mecánico  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA: AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregir	2	B
Observación :	FUGA LEVE POR CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION			

**Novedades de la Inspección (07/01/2026 - 13:26:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observación :	Labrado de llantas por debajo de 2mm			
RUEDAS	Despegue o rotura en las bandas de las Llantas	Corregido	3	A
Observación :	3 LLANTAS TRASERAS MOSTRANDO ALAMBRE			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	2	B
Observación :	REVISAR FUGAS LEVES EN LA CAJA DE CAMBIOS Y EN LA TRANSMISION			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda 9.8-Delantera Derecha 8.6-Trasera Izquierda Interior:12-Trasera Izquierda Exterior:2.3-Trasera Derecha Interior 12-Trasera Derecha Exterior 12-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director:

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
 NIT. 890.302.988-7  
**DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA**

Fecha de Impresión  
 07/01/2026  
 14:50:00

Sede Ppal Cll 53 No 72-07 PBX 2306111  
 E-mail: tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com  
 Medellín - Colombia