



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES TECNICENTRO LOS COLORES Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 07/01/2026
Hora Inicial: 14:48:00
Hora final: 14:50:00
Duración revisión:00 horas 2 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: DANIEL DIAZ AGUILAR
Placa: TSW655
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 462699
Técnicos: /LUIS SAA

Propietario: JUAN GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ

Lote: PRIMERA REVISION 2026
Marca: CHEVROLET NPR
Elaborado por: Insp.:Rev1.:Rev2.:
Tipo: Buseta
Modelo: 2013
Licencia: C2



APROBADO

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:ANZ30-171139

PISTA DE FRENSOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmisión leve	Corregir	2	B
Observacion :	FUGA LEVE POR CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION			

Novedades de la Inspección (07/01/2026 - 13:26:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 2mm			
RUEDAS	Despegue o rotura en las bandas de las Llantas	Corregido	3	A
Observacion :	3 LLANTAS TRASERAS MOSTRANDO ALAMBRE			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmisión leve	Revisar	2	B
Observacion :	REVISAR FUGAS LEVES EN LA CAJA DE CAMBIOS Y EN LA TRANSMISION			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 9.8-Delantera Derecha: 8.6-Trasera Izquierda Interior: 12-Trasera Izquierda Exterior: 2.3-Trasera Derecha Interior: 12-Trasera Derecha Exterior: 12-Llanta de Repuesto: 5

Firma del técnico(s) o Director:

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7