

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA** CDA SABANETA CHAGUALO, NIT. 900252186-7 CALLE 55 # 56-145, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>	
Fecha de prueba 2026-02-17	Nombre o razón social DARUIN ARANGO GOMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017155886	Teléfono 3105570371
Dirección CALLE 77 DD 91 98		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
Placa SNX013	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus
Modelo 2015	No. de licencia de tránsito 10019274967	Fecha Matricula 2014-12-29	Marca Jinbei
No. Motor CA4D28CRZ88002584	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2771	Kilometraje 153456
Número de Sillas 16		Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2026-02-17 SNX013 09:07



2026-02-17 SNX013 09:05

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.50	Delantera Derecha	Valor 71.40	Trasera Izquierda	Valor 71.60	Trasera Derecha	Valor 84.50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1702.00	4310.00	N	Eje 1 Derecho	2149.00	3375.00	N	20.80*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1449.00	2880.00	N	Eje 2 Derecho	1924.00	3090.00	N	24.70*	30	%
14.00*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.41	Eje 2 -0.41	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Laternita y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Cruceña	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Botidor	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Linternas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Dirrecionales	CUMPLE	Especjos	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Limpieparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO     

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.75
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.78	2.45
Eje2	2.32	2.54

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Darwin Arango Gomez  
1017155886