



**REALPRO AUTOSERVICE  
ACOSTA INGENIERIA S.A.S  
NIT 901248951-3  
CRA 4 No 5 25 AUTOPISTA SUR SOACHA  
3134595452-3105711954-3118633697**

**A: INFORMACION GENERAL**

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

|                                  |                                    |  |                       |                        |
|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Fecha de la prueba<br>2026-02-10 | Fecha de vencimiento<br>2026-04-11 | Nombre o Razon Social<br>MOYA MORA PEDRO | Documento<br>79802766 | Telefono<br>3132028552 |
|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|

**DATOS DEL CONDUCTOR**

|                                   |                        |                                 |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Nombre<br>PEDRO ALFONSO MOYA MORA | Licencia<br>79802766   | Fecha de licencia<br>27/03/2027 |
| Direccion<br>CLL 26 SUR 93 D 60   | Telefono<br>3132028552 |                                 |

**DATOS DEL VEHICULO**

|                 |   |                          |                          |                             |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Placa<br>SNP912 | Servicio<br>PUBLICO                               | Clase<br>BUS             | Marca<br>HINO            | linea<br>FC4JKUZ            |
| Modelo<br>2010  | Color<br>BLANCO VERDE                             | Combustible<br>DIESEL    | Motor<br>J05CTF22002     | Chasis<br>JHDFC4JKUAXX12202 |
| Vin<br>**       | Aseguradora<br>LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGU | SOAT<br>1508006681380000 | Fecha SOAT<br>2026-12-19 | Numero Interno<br>244       |

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

| DESCRIPCION | TIPO |
|-------------|------|
|             |      |

**D. RESULTADO DE LA INSPECCION**

**ESTADO: APROBADA**

REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehiculo realizó la revisión vehicular preventiva, dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



**E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

*Victor A. Acosta*  
Ing. Mecánico  
REAL PRO AUTO SERVICE  
ACOSTA INGENIERIA SAS  
NIT. 901248951-3  
Cel: 313 459 5452

**VIGENCIA DE LA REVISION: 2 MESES**

Nota: El vehiculo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado); contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.

VICTOR ALFONSO ACOSTA