

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.22 32.0 PSI	2.15 32.0 PSI				6.34 30.0 PSI
DERECHA	2.49 32.0 PSI	3.11 32.0 PSI				

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
38850

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 : 2.49, 2.69, 2.77 mm
 Eje1 izquierda 1 : 2.22, 2.37, 2.29 mm
 Repuesto : 6.43, 6.49, 6.34 mm
 Eje2 derecha 1 : 3.11, 3.27, 3.18 mm
 Eje2 izquierda 1 : 2.15, 2.39, 2.45 mm



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

[Handwritten Signature]

Fin del informe
INVERPAR GROUP S.A.S.
 CDA AUTORIZADA
 Diag. 52 Av. 10 - 115
 Tel: 604 607 2449
 Cel: 313 731 9439

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
 Carlos Argiro Salas Perez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Lexys Milciades Escobar Cadena [Foto trasera], Carlos Argiro Salas Perez [Sonido], Carlos Argiro Salas Perez [Alineación de luces], Carlos Argiro Salas Perez [Tercera placa], Lexys Milciades Escobar Cadena [Inspección sensorial interior], Carlos Argiro Salas Perez [Foto delantera], Carlos Argiro Salas Perez [Inspección sensorial exterior], Lexys Milciades Escobar Cadena [Inspección sensorial motor], Lexys Milciades Escobar Cadena [Profundidad de labrado], Carlos Argiro Salas Perez [Inspección sensorial exterior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES