



## REVISION PREVENTIVA

TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE S.A.S				TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE S.A.S			
Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 03/02/2026				Consecutivo: 2026-4667			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO			
Nombre o Razón Social: BANCO OCCIDENTE S.A.				Placa:	Interno:	Tipo:	
Cedula o NIT: 890300279				WMW097		BUS	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:	Kilometraje:	
Documento de identidad	X			2006	CHEVROLET	455672	
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2015-12-22	
Tarjeta de operación				X		2026-02-26	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-12-07	
Revisión Bimestral				X		2026-04-03	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-12-23	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-10-12	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicata, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor N0 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
LADO DERECHO	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X			
PARTE POSTERIOR	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	27. Como conduzco			X			
PARTE FRONTAL	Estado de la placa			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	32. Estado de la placa			X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	37. Estado general de latonería y pintura			X			
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad			X			





## TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE S.A.S




INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojinería	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
BOTIQUIN	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X				
	IMAGEN CORPORATIVA					
	LLANTAS	LLANTAS	X			

LLANTAS					
		Delantera izquierda		Delantera derecha	
		IN	EX	IN	EX
MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN
235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5	235/75R17.5
7MM	7MM	7MM	7MM	7MM	7MM
7MM	7MM	7MM	7MM	7MM	7MM
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES	
Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería





Sea más accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
	
Responsable de la inspección: <b>JOSE MANUEL RIVAS</b>	Firma: 
Nombre y apellido del conductor:	Firma:
Resultado de la inspección:	<p style="text-align: center;"><b>Aprobado</b></p>

