

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Tecnired CDA Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7 -162 . MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4076591 - 3147730394

FECHA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad		Teléfono	
2026-01-21	LUIS FELIPE VELEZ		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71279158		2222222	
Dirección			Ciudad		Departamento	
CR 58 7 104			Medellin		Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea	
PXK508	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2026	10037003301	2025-11-21	Blanco glacial	Gasolina	9FBHJD400TM371922	
No Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
A460D065217	OTTO	1333	7052	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



### Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.30		73.40		59.20		57.40	40	%

### Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2563.00	4239.00	N	Eje 1 Derecho	2965.00	4008.00	N	13.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	1868.00	3059.00	N	Eje 2 Derecho	2263.00	3215.00	N	17.50	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
15.60	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

### Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.56	-0.83				10	

### Inspección Visual

Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

*Yair Rendón A.*

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.87	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.37	6.34
Eje2	6.61	6.68

YAIR RENDÓN ACUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)