

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2026-03-11	Nombre o razón social LUZ EDITH ÁLVAREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43725309					
Dirección SANTA ELENA			Teléfono 2222222	Ciudad Sabaneta	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa TSY512	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10028800257	Fecha Matricula 2012-12-28	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797700		
No. Motor ZD30316016K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 275235	Numero de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.70		74.50		63.10		63.90		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52.40	50	%	Eje 1 izquierdo	4080.00	6254.00	N	Eje 1 Derecho	4423.00	5975.00	7.75	30	%
			Eje 2 izquierdo	1280.00	4291.00	N	Eje 2 Derecho	1317.00	4682.00	2.81	30	%
Eficacia auxiliar	11.50*	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
				Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
				Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.14	-0.14				10	m/km

Inspección Visual

Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tnángulos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Esperos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tapicena	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Rueda de repuesto		4.11
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.12	4.10
Eje2	4.23	4.01

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)