

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00016743-2206

CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2022-06-07	Nombre o razón social: CORREA BETANCUR MARTA CECILIA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 42964492
Dirección: BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23	Teléfono: 3215890235	Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR
DATOS DEL VEHICULO		
Placa: GTY654	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER CHACIS
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022385558	Combustible: GASOLINA
	Color: BLANCO GLACIAL	Clase: MICROBUS
		Modelo: 2021
		Cilindrada: 2299
		Kilometraje: 69679
Conductor: CORREA BETANCUR MARTA CECILIA		



Fecha 2022-06-07, Placa GTY654 Hora 08-09

Fecha 2022-06-07, Placa GTY654 Hora 08-31

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 63	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 56	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 62	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 4550 3660	Peso 7358 5984	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 4450 3420	Peso 6965 5592
Eficacia Auxiliar	Mínimo 10,8*	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo				Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho		
Desviación Lateral									
Eje 1	5,5	Eje 2	-2,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Balillas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandeja	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 16 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.21	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,32	5978
Eje 2	6,52	6,12

RALFIS COGOLLO ELGUEDO  
VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS