



Ficha Nro. 44243

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 17/06/2022 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 10:23:00
Hora final: 10:36:00
Duración revisión: 00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: BOLIVAR VELEZ JOVANNY DE JESUS
Placa: FWK623 N.Int: 72
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 5
Kilometraje: 85879 Nro.Factura: 102993
Técnicos: /CRISTIAN ARGAEZ/LUIS PALACIO

Propietario: BOLIVAR VELEZ JOVANNY DE JESUS
Cédula Conductor: 98530096
Tipo: Camioneta
Modelo: 2020
Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2022
Marca: CHEVROLET COLORADO
Elaborado por: Inge APG

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 8.2-Delantera Derecha: 8.3-Trasera Izquierda Interior: 8.4-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 8.4-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 8.5

Firma del técnico(s) o Director: _____

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICO

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES

PISTA DE PRUEBA REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN

V03.40j
Fecha: 17/06/2022 Hora: 10:34:05
Fecha impr.: 17/06/2022 Hora impr.: 10:35:21

Nº serie **Nº 34520**
Nº homologación
Fecha calibración

Nombre : TRANSSUPERIOR
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : FWK623
Marca : CHEVROLET
Modelo : COLORADO
Kilometraje : 85879
Chasis :
Inspectores : LUIS PALACIO

Límites

A. PASO	Leve	Grave
FRENOS - Diferencia F.S.	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 45 %	< 40 %
	< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,7 m/km



Desviación: -0,4 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 61 %
P.izq.: 626 kg

Dif.: 3 %

Efic.der.: 58 %
P.der.: 533 kg



Efic.izq.: 53 %
P.izq.: 431 kg

Dif.: 6 %

Efic.der.: 47 %
P.der.: 426 kg


Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
ISOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matricula: FWK623

Fecha: 17/06/2022

Hora: 10:34


FRENOS



Total F.S.: 11491 N
Efic.: 58 %

Total peso: 2016 kg

Total F.M.: 4193 N
Efic.: 21 %



F.Izq.: 3321 N F.Der.: 2894 N
Dif.: 13 %
Dif.Máx.: 47 %

D.M.I.: 528 N D.M.D.: 281 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N

Peso: 1159 kg Efic.: 55 %
R.R.I.: 653 N R.R.D.: 496 N



F.Izq.: 1790 N F.Der.: 2403 N
Dif.: 26 %
Dif.Máx.: 57 %

D.M.I.: 319 N D.M.D.: 736 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N

Peso: — kg Efic.: — %
R.R.I.: 321 N R.R.D.: 703 N



F.Izq.: 2729 N F.Der.: 2547 N
Dif.: 7 %
Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.: 595 N D.M.D.: 809 N
O.Izq.: — % O.Der.: — %
F. PEDAL: — N

Peso: 857 kg Efic.: 63 %
R.R.I.: 560 N R.R.D.: 735 N