

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA 33 S.A.S, NIT: 811026246-1  
CARRERA 63 N 32 E 69, MEDELLIN (ANTIOQUIA)  
TEL: 6044795995 - 6043628816

### A. INFORMACIÓN GENERAL

| 1. FECHA                      |   | 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO                |                    |                           |  |
|-------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------|--|
| Fecha de prueba<br>2022-06-28 | Nombre o razón social<br>ANDRES FELIPE SALDARRIAGA PAERES | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017242632 |                    |                           |  |
| Dirección<br>CALLE 55 24 75   | Teléfono<br>2222222                                       |  | Ciudad<br>Medellin | Departamento<br>Antioquia |  |

### 3. DATOS DEL VEHICULO

|                          |                                   |                               |                       |                          |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Placa<br>GTY436          | País<br>Colombia                  | Servicio<br>Público           | Clase<br>Camioneta    | Marca<br>Renault         | Línea<br>Alaskan                     |
| Modelo<br>2021           | No. de licencia de<br>19922007795 | Fecha Matrícula<br>2021-01-15 | Color<br>Blanco hielo | Combustible<br>Diesel    | VIN o Chasis<br>3BRCDD3B8MK590275    |
| No. Motor<br>YD25719462P | Tipo Motor<br>DIESEL              | Cilindrada<br>2488            | Kilometraje<br>49211  | Número de<br>Sillas<br>3 | Vidrios Polarizados<br>SI (X) NO ( ) |
|                          |                                   |                               |                       |                          | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)            |

### B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

#### 4. Emisiones Audibles

#### 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

| Ruido escape | Valor | Máximo | Unidad | Intensidad     | Mínimo | Unidad | Inclinación | Rango | Unidad    | Intensidad | Máximo | Unidad |         |
|--------------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------------|-------|-----------|------------|--------|--------|---------|
|              |       |        |        | Baja Derecha   | 17.10  | 2.5    | klux/1m     | 0.88  | 0.5 - 3.5 |            |        |        |         |
|              | -     | dBA    |        | Baja Izquierda | 18.10  | 2.5    | klux/1m     | 0.95  | 0.5 - 3.5 | %          | 50.60  | 225    | klux/1m |

### 7. Suspensión (si aplica)

| Delantera | Valor | Delantera | Valor | Trasera   | Valor | Trasera | Valor | Mínimo | Unidad |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|--------|--------|
| Izquierda | 88.70 | Derecha   | 85.00 | Izquierda | 88.10 | Derecha | 81.00 | 40     | %      |

### 8. Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |    |   |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
|                |        |        | Eje 1 izquierdo | 3969.00 | 6175.00 | N      | Eje 1 Derecho | 3720.00 | 5492.00       | N      | 6.27   | 30 | % |
| 71.20          | 50     | %      | Eje 2 izquierdo | 3226.00 | 4108.00 | N      | Eje 2 Derecho | 3144.00 | 3960.00       | N      | 2.54   | 30 | % |
|                |        |        | Eje 3 izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
| 29.60          | 18     | %      | Eje 4 izquierdo |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
|                |        |        | Eje 5 izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |               | N      |        |    | % |

### 9. Desviación lateral

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | 10 | Unidad m/km |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------------|
| -0.07 | 0.05  |       |       |       | +-     |    |             |

### 10. Dispositivos de cobro(si aplica)

| Referencia comercial de la llanta | Error en distancia | % | Error en tiempo | % | Máximo | Unidad | % |
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|---|--------|--------|---|
|                                   |                    |   |                 |   |        |        |   |

### 11. Emisiones de gases

#### 11.a Vehículos con ciclo OTTO

| Temp °C | Monóxido de carbono CO | Dióxido de carbono CO2 | Oxígeno O2  | Hidrocarburo (como Hexano) HC | Óxido nitroso NO |
|---------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
|         |                        |                        |             |                               |                  |
|         | CO Vr Norma            | CO2 Vr Norma           | O2 Vr Norma | HC Vr Norma                   | NO Vr Norma      |
|         | U n i d a d            | U n i d a d            | U n i d a d | U n i d a d                   | U n i d a d      |
|         | Ralentí %              | Ralentí %              | Ralentí %   | Ralentí %                     | Ralentí %        |
|         | Crucero %              | Crucero %              | Crucero %   | Crucero %                     | Crucero %        |

#### 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

| Temp °C | Ciclo 1 Unid | Ciclo 2 Unid | Ciclo 3 Unid | Ciclo 4 Unid | Valor Norma |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|         | %            | %            | %            | %            | %           |

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             | Total | 0               | 0 |

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             | Total | 0               | 0 |

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
|        |             | Total | 0               | 0 |

**Nota:**  
**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

**APROBADO: SI\_X\_ NO\_\_**

**NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**

17724

**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Este registro remplaza al del FUR 17-4060 por autorización de Andrés Felipe Jiménez Giraldo por la siguiente razón: La plataforma de SICOV ha rechazado el registro.

**Presion eje1 derecha 1 34.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 34.0 PSI Presion eje2 derecha 1 34.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 34.0 PSI**

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

**Eje1 derecha 1 5.44mm ; Eje2 derecha 1 6.17mm ; Eje1 izquierda 1 5.21mm ; Eje2 izquierda 1 6.28mm ; Llanta de repuesto 4.01mm ;**



Fin del informe

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

  
**cda la 33**  
 MÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA REVISIÓN TECNICOMEÁNICA

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMEÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial interior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Alineación de luces], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial motor], Norman Alexander Gonzalez Medina [Tercera placa], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial exterior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto delantera], Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto trasera], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial inferior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Alineación, peso, suspensión y frenos], Norman Alexander Gonzalez Medina [Profundidad de labrado],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)