

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 21/07/2022  
 Hora inicial: 11:11:00  
 Hora final: 11:19:00  
 Duración revisión: 00 horas 8 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
 Nombre de conductor: JORGE ELIECER MOSQUERA  
**Placa: ESR823** N.Int: 73  
**Ruta: SERVICIOS ESPECIALES** Capacidad: 5  
 Kilometraje: 90772 Nro.Factura: 104304  
 Técnicos: /LUIS PALACIO/JOSEPH CORRALES

Propietario: CECILIA LASSO  
 Cédula Conductor: 72202921  
**Tipo: Camioneta**  
**Modelo: 2020**  
 Licencia: C2

**Lote: CUARTA REVISION 202**  
 Marca: RENAULT  
 Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
 CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.  
**Ingeniero Mecánico**  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA:AN230 - 157493**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

**Novedades de la Inspección (19/07/2022 - 15:46:00):**

| GRUPO             | DESCRIPCION                            | ACCION    | UND | TIPO |
|-------------------|--|-----------|-----|------|
| SISTEMA DE FRENOS | Funcionamiento del Freno de Emergencia | Corregido | 1   | A    |
| Observacion :     | TENSIONAR EMERGENCIA                   |           |     |      |

|                       |                                       |           |   |   |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---|---|
| SISTEMA DE SUSPENSION | Estado y ajuste de los Amortiguadores | Corregido | 1 | A |
| Observacion :         | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO HUMEDO |           |   |   |

|                            |                        |           |   |   |
|----------------------------|------------------------|-----------|---|---|
| CARROCERIA (PARTE EXTERNA) | Deterioro Leve Bomper  | Corregido | 1 | B |
| Observacion :              | BOMPER DELANTERO FLOJO |           |   |   |

|                             |  |           |   |   |
|-----------------------------|--|-----------|---|---|
| COMPARTIMENTO DEL CONDUCTOR | Estado del Extintor (Sello, pin y Manometro) | Corregido | 1 | A |
| Observacion :               | NO TIENE EXTINTOR                            |           |   |   |

|                            |                       |           |   |   |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---|---|
| DOCUMENTACION DEL VEHICULO | Vigencia del extintor | Corregido | 1 | A |
| Observacion :              | Documento Vencido     |           |   |   |

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:8.2-Delantera Derecha:10.4-Trasera Izquierda Interior:9.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:9.5-Trasera

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD****HOJA DE NOVEDADES****TECNICENTRO LOS COLORES****Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 21/07/2022  
Hora inicial: 11:11:00  
Hora final: 11:19:00  
Duración revisión: 00 horas 8 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: JORGE ELIECER MOSQUERA  
Placa: ESR823 N.Int: 73  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 5  
Kilometraje: 90772  
Técnicos: /LUIS PALACIO/JOSEPH CORRALES

Propietario: CECILIA LASSO  
Cédula Conducto: 72202921  
Tipo: Camioneta  
Modelo: 2020  
Licencia: C2

**Lote: CUARTA REVISION 202**  
Marca: RENAULT  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI**

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.4

**Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual próximo a vencerse**  
**Poliza de Responsabilidad Civil Contractual próximo a vencerse**

**Firma del técnico(s) o Director:**

Joseph Corrales Guinguer

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICOMECHANICA

V03.40j

Fecha: 19/07/2022

Hora: 15:36:18

Fecha impr.: 19/07/2022

Hora impr.: 15:38:36

Nº serie

Nº

34597

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre : TRANSSUPERIOR

Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES

Población : MEDELLIN

Provincia : ANTIOQUIA

DNI-NIF :

Teléfono :

Matrícula : ESR823

Marca : RENAULT

Modelo : ALASKAN

Kilometraje : 90773

Chasis :

Inspectores : JOSEPH CORRALES

### Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.  
FRENOS - Eficacia (%) F.S.  
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave


> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

### A. PASO



Desviación: +0,1 m/km



Desviación: +2,4 m/km

### SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 71 %

Dif.: 30 %

Efic.der.: 41 %

Efic.izq.: 41 %

Dif.: 13 %

Efic.der.: 54 %

P.izq.: 400 kg


P.der.: 373 kg

P.izq.: 536 kg



P.der.: 505 kg

## FRENOS



Total F.S.: 11866 N  
Efic.: 67 %

Total peso: 1814 kg

Total F.M.: 3626 N  
Efic.: 20 %

F.Izq.: 3433 N

F.Der.: 3074 N



Dif.: 10 %

Dif.Máx.: 10 %

D.M.I.: 2842 N

D.M.D.: 2546 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 773 kg

Efic.: 86 %

R.R.I.: 264 N

R.R.D.: 193 N

F.Izq.: 1743 N

F.Der.: 1883 N



Dif.: 7 %

Dif.Máx.: 37 %

D.M.I.: 347 N

D.M.D.: 547 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: ----- kg

Efic.: -- %

R.R.I.: 207 N

R.R.D.: 157 N

F.Izq.: 2772 N

F.Der.: 2587 N



Dif.: 7 %

Dif.Máx.: 21 %

D.M.I.: 1137 N

D.M.D.: 893 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1041 kg

Efic.: 52 %

R.R.I.: 207 N

R.R.D.: 114 N