

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT. 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6049664 6049105

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2022-07-28	CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIMES	CC (X) NIT () CE () No. 15876404			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 9 N 18 54		2802508	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDW788	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10025903147	2019-07-30	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ979813		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C207701	OTTO	1998	56351	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Minimo
	77.40		73.80		81.40		79.90
						Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.10	50	%	Eje 1 izquierdo 2621.00	4700.00	N	Eje 1 Derecho 2845.00	4045.00	N	7.87	30	%
			Eje 2 izquierdo 2760.00	3431.00	N	Eje 2 Derecho 2402.00	4155.00	N	13.00	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
34.90	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	-0.06						

Inspección Visual											
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE			
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE			
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE			
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE			
G9	Lluneria y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE			
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE			
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Cojinera	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			
G6	Banderola	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE			
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE			
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE			
G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G1	Asco General	CUMPLE			
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE			
G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE			
G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE			
G10	Caja de direccion	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE			
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE			
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE			
G6	Lluneria	CUMPLE	G11	Basidor	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE			
G11	Pisos	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE						
G1	Identificación Reglamentaria										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		0.20
Eje	Regulando	directorio
Eje1	0.70	0.80
Eje2	0.80	0.80

MARCO DAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL OCM

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnoconcomitante y de emisiones contaminantes.

Tecnostrux Ingenieria S.A.S. - TecnoRTM (Sistema de gestión para revisión Mecos mecánica)