

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 30/07/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora Inicial: 10:11:00
 Hora final: 10:27:00
 Duración revisión:00 horas 16 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
 Nombre de conductor: MEDARDO FIGUEROA MOSQUERA
Placa: TTP998 **N.Int:** 108
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES **Capacidad:** 16
 Kilometraje: 287676 Nro.Factura: 104443
 Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

Propietario: MEDARDO FIGUEROA MOSQUERA
 Cédula Conducto: 71330154

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
 Licencia: C3

Lote: CUARTA REVISION 202
 Marca: NISSAN
 Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:2.2-Delantera Derecha:2.4-Trasera Izquierda Interior:6.9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.8-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:1.6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
 NIT 890.302.988-7
 DIVISION TECNICOMECHANICA