

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 18/06/2022 Teléfono(s): 4447240 Ext 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-1481 Dirección: Tv 51a # 69 -05			
<b>DATOS DEL PROPIETARIO</b> Nombre o Razón Social: ASOLEATE VIAJES Y TURISMO SAS Cédula o NIT: 901388649				<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>			
<b>CRITERIOS</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Placa: TTV960	Interno:	Tipo: BUS Kilometraje: gps	
	X			Modelo: 2014	Marca: YUTONG		
<b>CRITERIOS</b>	SI	NO		<b>FECHA</b>			
	X			2020-12-19			
Tarjeta de propiedad				2023-06-10			
Tarjeta de operación				2022-10-23			
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				2022-08-18			
Revisión Bimestral				2022-10-20			
Revisión tecno mecánica (vigente)				2022-12-14			
<b>ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN</b>				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla Intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor NO 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
<b>LADO IZQUIERDO</b>	10. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
<b>LADO DERECHO</b>	14. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop			X			
<b>PARTE POSTERIOR</b>	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	27. Como conduzco			X			
	Estado de la placa			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
<b>PARTE FRONTAL</b>	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	32. Estado de la placa			X			
	34. Emblema escolar (escrito al			X			

	contrario)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			

LLANTAS

Delantera Izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
FIRENZA	FIRENZA	IN	EX	IN	EX
275-55-R17	275-55-R17	KUMHO	KUMHO	KUMHO	KUMHO
12mm	10mm	275-55-R17	275-55-R17	275-55-R17	275-55-R17
12mm	10mm	5mm	5mm	6mm	6mm
Cumple	Cumple	5mm	5mm	6mm	6mm
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

**JOSE MANUEL RIVAS**

Firma:

*Jose Manuel Rivas B.*

Nombre y apellido del conductor:

**TECNOLOGÍAS  
DEL TRANSPORTE SAS**

Firma:

Resultado de la Inspección:

NP 901259084-1  
CEL 3118870958

**Aprobado**