



Ficha Nro.46355

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 22/08/2022
Hora inicial: 08:37:00
Hora final: 09:08:00
Duración revisión: 00 horas 31 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA
Placa: TDY708
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 291507
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

N.Int: 59
Capacidad: 16
Nro.Factura: 103808

Propietario: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA
Cédula Conductor: 43582928
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2022
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe: JOSEPH CORRALES/F

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 4.7-Delantera Derecha: 2.3-Trasera Izquierda Interior: 11.3-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 2.5-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 5.2

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

Joseph CG
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

V03.40j
Fecha: 22/08/2022 Hora: 09:00:38
Fecha impr.: 22/08/2022 Hora impr.: 09:01:59

Nº serie **Nº : 34693**
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : TDY708
Marca : NISSAN
Modelo : URVAN
Kilometraje : 291507
Chasis :
Inspectores : JOSEPH CORRALES

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: +0,7 m/km



Desviación: -2,5 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 42 %
P.izq.: 599 kg

Dif.: 6 %

Efic.der.: 48 %
P.der.: 548 kg



Efic.izq.: 45 %
P.izq.: 596 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 50 %
P.der.: 553 kg

Matrícula: TDY708

Fecha: 22/08/2022 Hora: 09:00:38

FRENOS



Total F.S.: 12796 N

Efic.: 57 %

Total peso: 2296 kg

Total F.M.: 4824 N

Efic.: 21 %



F.lzq.: 3754 N

F.Der.: 3246 N



Dif.: 14 %

Dif.Máx.: 49 %

D.M.I.: 579 N

D.M.D.: 1135 N

O.lzq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1147 kg

Efic.: 62 %

R.R.I.: 682 N

R.R.D.: 641 N



F.lzq.: 2761 N

F.Der.: 2062 N



Dif.: 25 %

Dif.Máx.: 55 %

D.M.I.: 871 N

D.M.D.: 395 N

O.lzq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg

Efic.: -- %

R.R.I.: 183 N

R.R.D.: 204 N



F.lzq.: 3007 N

F.Der.: 2789 N

Dif.: 7 %

Dif.Máx.: 9 %

D.M.I.: 1052 N

D.M.D.: 1157 N

O.lzq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1149 kg

Efic.: 51 %

R.R.I.: 230 N

R.R.D.: 181 N