



Ficha Nro.46703

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 28/08/2022
Hora inicial: 10:08:00
Hora final: 10:23:00
Duración revisión: 00 horas 15 min

Empresa de transporte: **TRANSSUPERIOR**
Nombre de conductor: **JHOANNY VELEZ**

Placa: **FWK623**
Ruta: **ESPECIALES**
Kilometraje: 6778

N.Int: 72
Capacidad: 5
Nro.Factura: 104967

Técnicos: /DANIEL LOPERA/OSCAR SALINAS/JOSEPH CORRALES

Propietario: **VELEZ JOVANNY**
Cédula Conductor: 98530096

Tipo: **Automovil**
Modelo: **2020**
Licencia: C2

Lote: **CUARTA REVISION 2022**
Marca: **CHEVROLET**
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:5-Delantera Derecha:5-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.3-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

V03.40j
Fecha: 28/08/2022 Hora: 10:06:13
Fecha impr.: 28/08/2022 Hora impr.: 10:07:54

Nº serie N° 34719
Nº homologación
Fecha calibración

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MED.
Provincia : ANT.
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : FWK623
Marca : CHEVROLET
Modelo : COLORADO
Kilometraje : 95948
Chasis :
Inspectores : JOSEPH CORRALES

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,4 m/km



Desviación: -0,3 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 60 %
P.izq.: 626 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 55 %
P.der.: 527 kg



Efic.izq.: 49 %
P.izq.: 444 kg


Dif.: 7 %

Efic.der.: 42 %
P.der.: 427 kg

Matricula: FWK623

Fecha: 28/08/2022 Hora: 10.06 13


FRENOS



Total F.S.: 10802 N
Efic.: 54 %

Total peso: 2024 kg

Total F.M.: 4075 N
Efic.: 21 %



F.lzq.: 3184 N F.Der.: 2954 N
Dif.: 7 %
Dif.Máx.: 39 %



F.lzq.: 1907 N F.Der.: 2167 N
Dif.: 12 %
Dif.Máx.: 12 %



F.lzq.: 1677 N F.Der.: 2987 N
Dif.: 44 %
Dif.Máx.: 44 %

D.M.I.: 519 N D.M.D.: 318 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N

D.M.I.: 1907 N D.M.D.: 2167 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N

D.M.I.: 1499 N D.M.D.: 2663 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N

Peso: 1153 kg Efic.: 54 %
R.R.I.: 459 N R.R.D.: 228 N

Peso: --- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 235 N R.R.D.: 136 N

Peso: 871 kg Efic.: 55 %
R.R.I.: 166 N R.R.D.: 172 N