

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017056-2208



**CDA MI VAQUITA**  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: <b>2022-08-29</b>	Nombre o razón social: <b>TRANSPORTES SUPERIOR SAS</b>	Documento de identidad: CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( ) CE. ( )	No. <b>800234281</b>
Dirección: <b>TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2</b>	Teléfono: <b>3232308584</b>	Ciudad: <b>CARTAGENA</b>	Departamento: <b>BOLIVAR</b>

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: <b>JYN531</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>NUEVO MASTER CHACIS</b>	Clase: <b>CAMIONETA</b>	Modelo: <b>2021</b>	Cilindraje: <b>2299</b>	Kilometraje: <b>26284</b>
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10024891014</b>	Combustible: <b>DIESEL</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL</b>	Empresa:	Conductor: <b>DOMEZ DE RODRIGUEZ ANGELA MARIA</b>	



## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor <b>53</b>	Delantera Derecha	Valor <b>52</b>	Trasera Izquierda	Valor <b>55</b>	Trasera Derecha	Valor <b>44</b>	Mínimo <b>40</b>	Unidad <b>%</b>
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
<b>55,3</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	Eje 1 Izquierdo <b>5290</b>	<b>7750</b>	<b>N</b>	Eje 1 Derecho <b>3809</b>	<b>7063</b>	<b>N</b>	<b>28*</b>	<b>30</b>	<b>%</b>
			Eje 2 Izquierdo <b>2310</b>	<b>5984</b>	<b>N</b>	Eje 2 Derecho <b>3240</b>	<b>5690</b>	<b>N</b>	<b>28,7*</b>	<b>30</b>	<b>%</b>
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
<b>20,9</b>	<b>18</b>	<b>%</b>	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

## Desviación Lateral

Eje 1	<b>-6,9</b>	Eje 2	<b>4</b>	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo $\pm$ 10	Unidad (m/km)
-------	-------------	-------	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	---------------

## Inspección Visual

<b>G1</b> Identificación reglamentaria	CUMPLE	<b>G5</b> Luz de parqueo	CUMPLE	<b>G7</b> Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
<b>G1</b> Distintivo de la empresa	CUMPLE	<b>G5</b> Luz Interna	CUMPLE	<b>G7</b> Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
<b>G1</b> Anclaje sillas	CUMPLE	<b>G5</b> Luz Placa	CUMPLE	<b>G7</b> Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
<b>G1</b> Estado tubos escape	CUMPLE	<b>G5</b> Luces Altas	CUMPLE	<b>G7</b> Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
<b>G1</b> Aseo General	CUMPLE	<b>G5</b> Luces Bajas	CUMPLE	<b>G7</b> Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
<b>G1</b> Espejos	CUMPLE	<b>G5</b> Indicadores de tablero	CUMPLE	<b>G8</b> Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
<b>G2</b> Pernos	CUMPLE	<b>G5</b> Terminales Batería	CUMPLE	<b>G8</b> Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
<b>G2</b> Soportes	CUMPLE	<b>G5</b> Anclaje de batería	CUMPLE	<b>G8</b> Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
<b>G2</b> Rotulas Superiores	CUMPLE	<b>G5</b> Desempeñador	CUMPLE	<b>G8</b> Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
<b>G2</b> Rotulas Inferiores	CUMPLE	<b>G6</b> Cruceta	CUMPLE	<b>G8</b> Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
<b>G2</b> Resortes o Ballestas	CUMPLE	<b>G6</b> Linterna	CUMPLE	<b>G8</b> Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
<b>G2</b> Amortiguadores	CUMPLE	<b>G6</b> Triángulos	CUMPLE	<b>G8</b> Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
<b>G2</b> Tijeras	CUMPLE	<b>G6</b> Banderola	CUMPLE	<b>G8</b> Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
<b>G3</b> Limpiaparabrisas	CUMPLE	<b>G6</b> Tacos	CUMPLE	<b>G8</b> Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
<b>G3</b> Retrovisores	CUMPLE	<b>G6</b> Llanta de respuesto	CUMPLE	<b>G8</b> Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
<b>G3</b> Pito	CUMPLE	<b>G6</b> Gato	CUMPLE	<b>G9</b> Latonería y Pintura	CUMPLE
<b>G3</b> Dispositivo de velocidad	CUMPLE	<b>G6</b> Herramienta	CUMPLE	<b>G9</b> Tapicería	CUMPLE
<b>G4</b> Parabrisas	CUMPLE	<b>G6</b> Extintor	CUMPLE	<b>G9</b> Cojinería	CUMPLE
<b>G4</b> Ventanillas	CUMPLE	<b>G6</b> Botiquín	CUMPLE	<b>G10</b> Caja de Dirección	CUMPLE
<b>G4</b> Puertas	CUMPLE	<b>G6</b> Señales de advertencia	CUMPLE	<b>G10</b> Terminales	CUMPLE
<b>G4</b> Cinturones de Seguridad	CUMPLE	<b>G7</b> Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	<b>G10</b> Brazos Axiales	CUMPLE
<b>G4</b> Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	<b>G7</b> Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	<b>G11</b> Bastidor	CUMPLE
<b>G5</b> Direccionales	CUMPLE	<b>G7</b> Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE
<b>G5</b> Stop	CUMPLE	<b>G7</b> Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	<b>G12</b> Promedio de Distancia	CUMPLE
<b>G5</b> Reversa	CUMPLE	<b>G7</b> Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	<b>G12</b> Promedio de Tiempo	CUMPLE

<b>G1: CARROCERIA</b>	<b>G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G7: LLANTAS</b>	<b>G10: SISTEMA DE DIRECCION</b>
<b>G2: SISTEMA DE SUSPENSION</b>	<b>G5: SISTEMA ELECTRICO</b>	<b>G8: RINES</b>	<b>G11: CHASIS</b>
<b>G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G6: EQUIPO DE CARRETERA</b>	<b>G9: ESTADO DE PRESENTACION</b>	<b>G12: DISPOSITIVOS DE COBRO</b>

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.52	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,54	4,63
Eje 2	6,32	6,86

**RALFIS COGOLLO ELGUEDO**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.