

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00017055-2208
CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba: 2022-08-29	Nombre o razón social: CORREA BETANCUR MARTA CECILIA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 42964492						
Dirección: BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23	Telefono: 3215890235	Ciudad: CARTAGENA			Departamento: BOLIVAR			
DATOS DEL VEHICULO								
Placa: GTY654	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER CHACIS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2021	Cilindraje: 2299	Kilometraje: 84339		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022385558	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:		Conductor: CORREA BETANCUR MARTA CECILIA		



Fecha 2022-08-29, Placa GTY654 Hora 09-11



Fecha 2014-02-17, Placa GTY654 Hora 09-21

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 63	Delantera Derecha	Valor 55	Trasera Izquierda	Valor 65	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	4870	N	Eje 1 Derecho	4040	N	17	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3250	N	Eje 2 Derecho	3100	N	4,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
12*	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral									
Eje 1	-1,9	Eje 2	-3,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)

Inspección Visual											
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminalas Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Caja de Dirección	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Seriales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.89	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,74	
Eje 2	6,93	

RALFIS GOGOLLO ELGUEDO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.