



Ficha Nro.47508

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 25/09/2022
Hora inicial: 10:49:00
Hora final: 11:15:00
Duración revisión: 00 horas 26 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 217097

Técnicos: /LUIS PALACIO

N.Int: 44
Capacidad: 19
Nro.Factura: 105707

Propietario: LIDA YANET BEDOYA
Cédula Conductor: 94368121

Tipo: Microbus
Modelo: 2010
Licencia: C2


Lote: QUINTA REVISION 2022
Marca: KIA
Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 5.78-Delantera Derecha: 5.98-Trasera Izquierda Interior: 7.66-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 6.69-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4.2

Observaciones generales: SE RECOMIENDA CAMBIAR MANGUERA DE FRENO DELANTERA IZQUIERDA CON DESGASTE DE LA LONA

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.986-7
DIVISION TECNICO MECANICA