

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT. 900141905-1 CALLE 36 # 52 - 55
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-08-29	Nombre o razón social CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIMES	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 15876404					
Dirección CL 9 N 18 54	Teléfono 2602508	Ciudad Medellin			Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa GDW788	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta		Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10025903147	Fecha Matrícula 2019-07-30	Color Bianco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ79813		
No. Motor F4RE410C207701	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 55605	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	69.90		75.90		82.00		79.10
							Minimo
							%

Eje	Fuerza	Peso	Unidad
Eje 1 Derecho	2967.00	4648.00	N
Eje 2 Izquierdo	2830.00	3326.00	N
Eje 3 Derecho			N
Eje 4 Izquierdo			N
Eje 5 N/A			N

Izquierda		Derecha			
Desviación lateral					
Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10
					Unidad m/m

-0.06		-0.06		Inspección Visual					
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Andajo Silas	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	
G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
G3	Retrovísors	CUMPLE	G1	Espéjos	CUMPLE	G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE	
G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
G9	Cojineria	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Banderola	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
G4	Ventanas	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G5	Luz Inferna	CUMPLE	
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje6 llanta izquierda	CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
G6	Extintor	CUMPLE	G5	Andajo de Bateria	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
G6	Cruceta	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	
G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de direccion	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G8	Botiquin	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	
G6	Triángulos	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE				

G4	Puertas	G5	Elementos de seguridad	G6	Equipo de carretera	G7	Llantas	G8	Rines	G9	Estado de presentacion	G10	Sistema de direccion	G11	Chasis	G12	Dispositivos de cobro
----	---------	----	------------------------	----	---------------------	----	---------	----	-------	----	------------------------	-----	----------------------	-----	--------	-----	-----------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.08
Eje	Diámetro	percha
Eje1	4.24	4.20
Eje2	4.14	4.19


MARCO CADAVID PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)