

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTO SUR, NIT: 900157012-8

Calle 8 B # 65- 295, MEDELLIN (ANTIOQUIA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2022-09-05

Nombre o razón social JIME ALBERTO GONZALEZ GARCIA

Dirección CRR 55 24A 18

Placa ESP959

Modelo 2018

No. Motor 651955W0076307

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Auditables

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo dBA	Intensidad Baja Derecha	Minimo Unidad	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad Máximo Unidad
			Baja Izquierda	30.90	2.5	klux/lm	1.31	0.5 - 3.5 %	93.60 klux/lm

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad %
Eficacia total	Mínimo Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo Unidad

Eje 1 Izquierdo	Eje 2 1.88	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km	
Eje 1 Izquierdo	4895.00	6881.00	N	Eje 1 Derecho	5433.00	7016.00	N	9.90 30 %

Eficacia auxiliar	Mínimo Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Máximo	10	Unidad m/km
		Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho			

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
1.44	1.88				+/-		

10. Dispositivos de cobro(sí aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp Rpm °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como HC)	Oxido nitroso NO
	Vr Norma d	Vr Norma d	Vr Norma d	Vr Norma d	Vr Norma d
Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí

Temp Rpm °C	Ciclo 1 Unid	Ciclo 2 Unid	Ciclo 3 Unid	Ciclo 4 Unid	Valor Norma d
	%	%	%	%	%