

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba		Documento de identidad		
2022-10-10		CC (X) NIT () CE () No. 15876404		
Nombre o razón social	CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIMES	Teléfono	Ciudad	Departamento
CL 9 N 18 51	2802508	Medellin		Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
GDW348	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster	oroch
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10018147242	2019-04-08	Blanco glacial (V)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ851110	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E4RE410C195149	OTTO	1998	115830	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



2022-10-10 GDW348 10:10



2022-10-10 GDW348 10:10

Suspensión (si aplica)								Mínimo	Unidad %
Delantera Izquierda	Valor 88.00	Delantera Derecha	Valor 86.90	Trasera Izquierda	Valor 81.70	Trasera Derecha	Valor 81.90		

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
62.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2283.00	4221.00	N	Eje 1 Derecho	2890.00	3961.00	N	21.00*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1849.00	3394.00	N	Eje 2 Derecho	2333.00	3511.00	N	20.70*	30	%
30.00	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Inspección Visual								
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G1	Ancillas Sillas	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espiegos	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G9	Lateronaria y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G2	Pemos	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G6	Iaco	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G1	Asee General	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G5	Desempenador	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Directionales	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G5	Ancjaje de Bateria	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G2	Sopores	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Botiquin	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G11	Picos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G6	Tríángulos	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)

Rueda de repuesto		6.64
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.38	6.17
Eje2	6.02	5.93


MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnotest Asesores S.A.S. - Tecot-ATM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)