



Ficha Nro.47924

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/10/2022

Hora Inicial: 08:10:00

Hora final: 08:28:00

Duración revisión: 00 horas 18 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: EFRAIN SILVA

Placa: TDZ997

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 342955

Técnicos: /BRANDON MARTINEZ/LUIS PALACIO

N.Int: 48

Capacidad: 16

Nro.Factura: 106053

Propietario: ANTONIO SILVA

Cédula Conductor: 79755461

Tipo: Microbus

Modelo: 2013

Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2022

Marca: NISSAN

Elaborado por Inspe./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:4-Delantera Derecha:4-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4-Trasera Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:8

Observaciones generales: SE RECOMIENDA TENSIONAR PAREJOS LOS FRENIOS TRASEROS

Firma del técnico(s) o Director: J.D.P.T.

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890-302-9382
DIVISION TECNOMECHANICA