

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017262-2210

CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
| Fecha de prueba:<br>2022-10-27            | Nombre o razón social:<br>CORREA BETANCUR MARTA CECILIA | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) | No. 42964492          |
| Dirección:<br>BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23 | Teléfono: 3215890235                                    | Ciudad: CARTAGENA                                     | Departamento: BOLIVAR |

DATOS DEL VEHICULO

|                      |                                      |                               |                          |                 |                     |                               |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| Placa:<br>GTY654     | Marca:<br>RENAULT                    | Línea:<br>NUEVO MASTER CHACIS | Clase:<br>MICROBUS       | Modelo:<br>2021 | Cilindrada:<br>2299 | Kilometraje:<br>89635         |
| Servicio:<br>PÚBLICO | No Licencia Tránsito:<br>10022385558 | Combustible:<br>GASOLINA      | Color:<br>BLANCO GLACIAL | Empresa:        | Conductor:          | CORREA BETANCUR MARTA CECILIA |



Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor<br>68 | Delantera Derecha | Valor<br>64 | Trasera Izquierda | Valor<br>62 | Trasera Derecha | Valor<br>56 | Mínimo<br>40 | Unidad<br>% |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso | Unidad | Fuerza        | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 54,7           | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo | 4500 | N      | Eje 1 Derecho | 4040 | N      | 10,2          | 30     | %      |
|                |        |        | Eje 2 Izquierdo | 3300 | N      | Eje 2 Derecho | 3360 | N      | 1,8           | 30     | %      |

| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | Eje 3 Derecho | Eje 4 Izquierdo | Eje 4 Derecho | Eje 5 Izquierdo | Eje 5 Derecho |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 23,9              | 18     | %      |                 |               |                 |               |                 |               |

Desviación Lateral

| Eje 1 | -3,5 | Eje 2 | -1,8 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Visual

|                                  |        |                           |        |                           |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G5 Luz de parqueo         | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G5 Luz Interna            | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G5 Luz Placa              | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G5 Luces Altas            | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G5 Luces Bajas            | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Pernos                        | CUMPLE | G5 Terminales Batería     | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Soportes                      | CUMPLE | G5 Anclaje de batería     | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G5 Desempeñador           | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G6 Cruceta                | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G6 Linterna               | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores                | CUMPLE | G6 Triangulos             | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Tijeras                       | CUMPLE | G6 Banderola              | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G6 Tacos                  | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G3 Retrovisores                  | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto    | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G3 Pito                          | CUMPLE | G6 Gato                   | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura    | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G6 Herramienta            | CUMPLE | G9 Tapicería              | CUMPLE |
| G4 Parabrisas                    | CUMPLE | G6 Extintor               | CUMPLE | G9 Cojinería              | CUMPLE |
| G4 Ventanillas                   | CUMPLE | G6 Botiquín               | CUMPLE | G10 Caja de Dirección     | CUMPLE |
| G4 Puertas                       | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales            | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G10 Brazos Axiales        | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G11 Bastidor              | CUMPLE |
| G5 Direccionales                 | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G11 Pisos                 | CUMPLE |
| G5 Stop                          | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa                       | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo    | CUMPLE |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |      |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto          | 9.65    |      |
| Izquierda                  | Derecha |      |
| Eje 1                      | 8,63    | 8,41 |
| Eje 2                      | 7,52    | 6,32 |

LUIS F. GAVIRIA BUSTAMANTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.