



Ficha Nro.48829

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 02/11/2022
Hora inicial: 08:35:00
Hora final: 08:38:00
Duración revisión:00 horas 03 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: PAOLA ANDREA RESTREPO CANO
Placa: GTY051
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 68300
Técnicos: /JAIME NARANJO/LUIS PALACIO

Propietario: BARRIENTOS VALENCIA CRISTIAN
Cédula Conductor: 43600704
Tipo: Camioneta
Modelo: 2021
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2022
Marca: RENAULT
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (01/11/2022 - 12:35:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	2	A

Observación :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm	Corregido	3	A
CARROZERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas y/o Distintivos de la Empresa	Corregido	3	A

Observación : -EMBLEMA DE LA EMPRESA LADO IZQUIERDO -EMBLEMA DE COMO CONDUZCO PARTE TRASERA -EMBLEMA VELOCIDAD MAXIMA PARTE TRASERA

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8-Trasera Derecha

Exterior:0-Llanta de Repuesto:4

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Juan David Perez T.
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.982-7
DIVISIÓN TECNOCOMECHANICO



Ficha Nro.48829

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 02/11/2022

Hora inicial: 08:35:00

Hora final: 08:38:00

Duración revisión:00 horas 03 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: PAOLA ANDREA RESTREPO CANO
Placa: GTY051
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 68300
Técnicos: /JAIME NARANJO/LUIS PALACIO

Propietario: BARRIENTOS VALENCIA CRISTIAN
Cédula Conductor: 43600704
Tipo: Camioneta
Modelo: 2021
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2022
Marca: RENAULT
Elaborado por:Inspe./Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Juan David Pérez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (01/11/2022 - 12:35:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	2	A

Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm	Corregido	3	A
CARROZERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas y/o Distintivos de la Empresa	Corregido	3	A

Observacion : -EMBLEMA DE LA EMPRESA LADO IZQUIERDO -EMBLEMA DE COMO CONDUZCO PARTE TRASERA - EMBLEMA VELOCIDAD MAXIMA PARTE TRASERA

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO
NIT 890.302.982-7
DIVISIÓN TECNOCOMECHANICA

3.40j
fecha: 01/11/2022 Hora: 12:27:02
Fecha impr.: 01/11/2022 Hora impr.: 12:27:53

Nº serie: **Nº: 36063**

Nº homologación: :
Fecha calibración: :

Nombre : TRANS SUPERIOR
Dirección : TC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : GTY051
Marca : RENAULT
Modelo : DUSTER
Kilometraje : 68300
Chasis :
Inspectores : FERNANDO QUIROZ

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

	Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km	
> 20,0 %	> 30,0 %	
< 45 %	< 40 %	
< 25 %	< 20 %	

A. PASO



Desviación: +4,8 m/km



Desviación: +7,4 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 50 %
P.izq.: 396 kg

Dif.: 3 %


Efic.der.: 47 %
P.der.: 365 kg



Efic.izq.: 49 %
P.izq.: 270 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 44 %
P.der.: 289 kg

FRENOS

Total F.S.: 8928 N
Efic.: 69 %

Total peso: 1320 kg

Total F.M.: 2650 N
Efic.: 20 %

F.Izq.: 3048 N F.Der.: 2687 N
 Dif.: 12 %
Dif.Máx.: 25 %
D.M.I.: 555 N D.M.D.: 415 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 761 kg Efic.: 77 %
R.R.I.: 159 N R.R.D.: 85 N

F.Izq.: 1469 N F.Der.: 1181 N
 Dif.: 20 %
Dif.Máx.: 44 %
D.M.I.: 565 N D.M.D.: 319 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: --- kg Efic.: --- %
R.R.I.: 181 N R.R.D.: 39 N

F.Izq.: 1668 N F.Der.: 1525 N
 Dif.: 9 %
Dif.Máx.: 37 %
D.M.I.: 736 N D.M.D.: 465 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 559 kg Efic.: 58 %
R.R.I.: 241 N R.R.D.: 40 N