

Placa: **XIK469**

Fecha: 19/10/2022

INFORMACION DEL VEHICULO

Empresa: AUTOS NILOS SAS **Cédula Conductor:** 71.217.600
Doc Propietari: 71310091 **Conductor:** JUAN OTALVARO
Propietario: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE **Tipo:** MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 1. Motor | BUENO | 6.9 Cauchos Barras Estabilizadoras: | BUENO |
| 1.1 Correa de la Bomba Hidráulico: | BUENO | 6.10 Cauchos Barras Tensoras: | BUENO |
| 1.2 Correa del Compresor: | BUENO | 6.11 Estado de las Esferas Inferiores: | BUENO |
| 1.3 Puente del Motor: | BUENO | 6.12 Estado de las Esferas Superiores: | BUENO |
| 1.4 Soportes del Motor: | BUENO | 6.13 Estado de los Ejes y Guardapolvos de Tracción: | BUENO |
| 2. Radiador | BUENO | 6.14 Estado y ajuste de las hojas de los muelles: | BUENO |
| 2.1 Estado de la manguera Inferior y superior | BUENO | 6.15 Estado y ajuste de los Amortiguadores: | BUENO |
| 2.2 Estado del Radiador: | BUENO | 6.16 Estado y ajuste de Sap y Balanc d muell: | BUENO |
| 2.3 Soportes del Radiador: | BUENO | 6.17 Guardapolvos de los ejes: | BUENO |
| 2.4 Tarro Auxiliar: | BUENO | 6.18 Rodillos de Eje Delantero: | BUENO |
| 3. Sistema Eléctrico | BUENO | 7. Sistema de Dirección | BUENO |
| 3.1 Batería: | BUENO | 7.1 Amortiguador de dirección: | BUENO |
| 3.2 Cableado Eléctrico: | BUENO | 7.2 Barra de dirección: | BUENO |
| 3.3 Pito y/o corneta: | BUENO | 7.3 Blela de dirección: | BUENO |
| 3.4 Correa del Alternador | BUENO | 7.4 Brazo Axiales de dirección: | BUENO |
| 3.5 Motor y plumillas limpiabrisas: | BUENO | 7.5 Brazo de dirección: | BUENO |
| 3.6 Correa del Ventilador y compresor: | BUENO | 7.6 Caja de dirección auxiliar: | BUENO |
| 4. Llantas | BUENO | 7.7 Caja de dirección Principal: | BUENO |
| 4.1 Desgaste de llantas (Profundidad Grabado mínimo): | BUENO | 7.8 Caña de dirección: | BUENO |
| 4.2 Despegue o rotura en las Bandas de las llantas: | BUENO | 7.9 Cruceta de dirección: | BUENO |
| 4.3 LLanta de Repuesto: | BUENO | 7.10 Funcionamiento bomba de hidráulico: | BUENO |
| 4.4 Pernos, tuercas y espárragos de ruedas o mas: | BUENO | 7.11 Guardapolvo de caja de dirección: | BUENO |
| 4.5 Rines y Artillería de Ruedas: | BUENO | 7.12 Terminales cortas de dirección: | BUENO |
| 5. Sistema de Frenos | BUENO | 7.13 Terminales largas de dirección: | BUENO |
| 5.1 Bomba de frenos: | BUENO | 8. Cardán | BUENO |
| 5.2 Componentes del Freno de Aire: | BUENO | 8.1 Botella de Cardán: | BUENO |
| 5.3 Conexión de las mangueras de frenos: | BUENO | 8.2 Cadena de seguridad del Cardán: | BUENO |
| 5.4 Desgaste de pastas y/o bandas: | BUENO | 8.3 Crucetas del Cardán: | BUENO |
| 5.5 Estado de las Mangueras de frenos: | BUENO | 8.4 Enflache de Cardán: | BUENO |
| 5.6 Estado de las mordazas: | BUENO | 8.5 Horquillas del Cardán: | BUENO |
| 5.7 Estado de los discos y/o campanas: | BUENO | 8.6 Soporte y Rodillo del Cardán: | BUENO |
| 5.8 Estado del compresor y boster: | BUENO | 9. Transmisión | BUENO |
| 5.9 Estado del líquido de frenos: | BUENO | 9.1 Carcaza de la Transmisión: | BUENO |
| 5.10 Fuga de Aire por el Sistema de Frenos: | BUENO | 9.2 Estado del Bajo: | BUENO |
| 5.11 Funcionamiento del Freno de Emergencia: | BUENO | 9.3 Retenedor Speed: | BUENO |
| 5.12 Tarros y cámaras de frenos: | BUENO | 9.4 Retenedores de Ejes: | BUENO |
| 5.13 Tensión de los frenos: | BUENO | 10. Caja de Cambios | BUENO |
| 5.14 Valvulas de Control de presión y diafragmas: | BUENO | 10.1 Juego Libre de la Palanca de Cambios: | BUENO |
| 6. Sistema de Suspensión | BUENO | 10.2 Juego libre y carrera del pedal: | BUENO |
| 6.1 Alineación de hojas de los muelles: | BUENO | 10.3 Soporte de la caja de cambios: | BUENO |
| 6.2 Barras de torsión: | BUENO | 11. Fugas de Fluidos | BUENO |
| 6.3 Barras estabilizadoras: | BUENO | 11.1 Fuga de Aceite de Motor, caja y Transmisión: | BUENO |
| 6.4 Bosines de Eje Delantero: | BUENO | 11.2 Fuga de Aceite Hidráulico: | BUENO |
| 6.5 Bujes de Tijeras Inferiores: | BUENO | 11.3 Fugas de Aceite Ruedas Traseras: | BUENO |
| 6.6 Bujes de tijeras superiores: | BUENO | 11.4 Fuga de combustible: | BUENO |
| 6.7 Bujes y Pasadores de los Muelles: | BUENO | 11.5 Fuga de Líquido de Frenos: | BUENO |
| 6.8 Bujes y pasadores de Ruedas (Eje Delantero): | BUENO | | |

INFORMACION DEL VEHICULO

Empresa: AUTOS NILOS SAS
 Doc Propietari 71310091
 Propietario: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE

Cédula Conductor: 71.217.600
 Conductor: JUAN OTALVARO
 Tipo: MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 12. Carrocería Externa | BUENO | 14. Carrocería Interna | BUENO |
| 12.1 Cauchos y empaques de Puertas: | BUENO | 14.1 Cantidad de Sillas (No. en tarjeta de operación): | BUENO |
| 12.2 Chapas de Puertas y Capo: | BUENO | 14.2 Dispositivo de control de velocidad: | BUENO |
| 12.3 Deterioro Bomper: | BUENO | 14.3 Escalas o Peldaños: | BUENO |
| 12.4 Emblemas y/o Distintivos de la empresa: | BUENO | 14.4 Estado del piso y material antideslizante: | BUENO |
| 12.5 Espejos Retrovisores externos: | BUENO | 14.5 Estado del Techo: | BUENO |
| 12.6 Estado de las Farolas: | BUENO | 14.6 Fijación de las sillas, asientos y espaldares: | BUENO |
| 12.7 Estado de las placas: | BUENO | 14.7 Fijación y Estado de Parales Verticales: | BUENO |
| 12.8 Estado de Las Puertas: | BUENO | 14.8 Funcionamiento de Booster de puertas: | BUENO |
| 12.9 Estado de las ventanillas [vidrios, desplazamiento, manija] | BUENO | 14.9 Material antideslizante del piso (Huella): | BUENO |
| 12.10 Estriplos: | BUENO | 14.10 Pasamanos de Sillas de Pasajeros: | BUENO |
| 12.11 Faldones (Laterales Inferiores): | BUENO | 14.11 Salidas de Emergencia (Señales, martillo o sistema): | BUENO |
| 12.12 Fijación y estado del exhosto (Molle): | BUENO | 14.12 Tapicería de Sillas (Laterales): | BUENO |
| 12.13 Ganchos de capo: | BUENO | 14.13 Estado del Chasis: | BUENO |
| 12.14 Guardafangos: | BUENO | 14.14 Fijación de carrocería: | BUENO |
| 12.15 Guardapolvos (Salpicaderas): | BUENO | 15. Tablero | BUENO |
| 12.16 Latonería y Pintura en General: | BUENO | 15.1 Comandos del Tablero: | BUENO |
| 12.17 Manijas de Apoyo Externa o de Puertas: | BUENO | 15.2 Indicador de Freno de Seguridad: | BUENO |
| 12.18 Números Internos: | BUENO | 15.3 Indicador de Lubricación: | BUENO |
| 12.19 Persiana: | BUENO | 15.4 Indicador de Presión de Aire: | BUENO |
| 12.20 Protectores de Exhosto (Molle): | BUENO | 15.5 Indicadores de Comandos de Tablero: | BUENO |
| 12.21 Talcos de Luces: | BUENO | 15.6 Tacómetro de Revoluciones: | BUENO |
| 12.22 Terceras Placas: | BUENO | 15.7 Velocímetro: | BUENO |
| 12.23 Vidrios Panorámicas (Golpes o fisuras): | BUENO | 15.8 Voltímetro: | BUENO |
| 12.24 Vidrios Puertas: | BUENO | 16. Compartimiento del Conductor | BUENO |
| 13. Sistema de Luces | BUENO | 16.1 Altura Simétrica de Pedales: | BUENO |
| 13.1 Alineación de luces: | BUENO | 16.2 Cabecero de la Silla del Conductor: | BUENO |
| 13.2 Comando de luces o cambio de luces: | BUENO | 16.3 Cinturón de Seguridad (Estado y Posición): | BUENO |
| 13.3 Luces altas, medias y bajas: | BUENO | 16.4 Equipo de Carretera (Botiquín, lnterna, cruceta): | BUENO |
| 13.4 Luces de Freno, parqueo y placa | BUENO | 16.5 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín): | BUENO |
| 13.5 Luces de reversa y direccionales | BUENO | 16.6 Espejos Retrovisores Internos: | BUENO |
| 13.6 Luces Internas: | BUENO | 16.7 Estado de la Silla del Conductor: | BUENO |
| 13.7 Luces Laterales: | BUENO | 16.8 Estado del Extintor (Sello, pin, manómetro): | BUENO |
| | | 16.9 Estado y Fijación de la Cabrilla: | BUENO |
| | | 16.10 Material Antideslizante Pedales: | BUENO |
| | | 16.11 Separación entre los Pedales: | BUENO |

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

APROBADO

Firma Jefe de Operación



En caso de que el vehículo no posea de fábrica un dispositivo o sistema listado en la revisión aparecerá el resultado como "BUENO", significando esto, que no aplica para la revisión.