



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2022-11-08	LUIS FERNANDO MORENO CORTES	CC (X) NIT () CE () No. 1152468053	
Dirección		Teléfono	Departamento
CRA66 #96-90		1000000	Medellin Antioquia

DATOS DEL VEHICULO			
Placa	País	Servicio	Clase
ESR626	Colombia	Público	Microbus
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Marca
2020	10019721471	2019-11-27	Renault
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Combustible
M9TC678C030729	DIESEL	2299	Diesel
		Kilometraje	VIN o Chasis
		93006	93YMAF4CELJ880136
		Número de Sillas	Blindaje
		5	SI () NO (X)
		Vidrios Polarizados	
		SI () NO ()	



Delantera Izquierda	Valor 99.20	Delantera Derecha	Valor 88.00	Trasera Izquierda	Valor 78.30	Trasera Derecha	Valor 89.00	Mínimo	Unidad %
Suspensión: (si aplica)									

Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
65.50	50	%	Eje 1 izquierdo	4278.00	N	Eje 1 Derecho	3553.00	N	16.90
			Eje 2 izquierdo	4716.00	N	Eje 2 Derecho	4043.00	N	30
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho	4845.00	N	30
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad							
33.60	18	%	Eje 1 izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N	%
			Eje 2 izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	%

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km		
-0.17	0.06								

Inspección Visual									
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesjos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Gato	CUMPLE	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Asco General	CUMPLE	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Basidior	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	CUMPLE					

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO